

Myyjän ilmoittamat toimenpiteet.

- 2015 teetetty kuntotutkimus, jonka jälkeen:
 - Poistettu talosta kaikki muovirakenteet seinistä ja lattiaista, jotka keräsivät kosteutta.
 - Yläkerran välikatto purettu, eristetty (tuuletusrako on)
 - Paljastettu ja maalattu kaikkien huoneiden alkuperäiset lattiat (pois lukien yläkerta)
 - Paljastettu alkuperäiset raakalaudat seinissä (maalattu), osin alkuperäinen hirsi, osin paneloitu
 - Koko talon sähköt uusittu (poissulkien kellari ja toinen kuisti, valmius 3-vaihesähköön)
 - Asennettu 120 litrainen lämminvesivaraaja taloon ja pienempi saunalle (vesi vedetty saunalle)
 - Saunaan asennettu suihkukaappi
 - Saunan tikkaat uusittu
 - Terassi rakennettu
 - Uusittu koko keittiö ja sen viemärointi, säilytetty rautahella, lattia korjattu
 - Vierashuoneessa pinnat osin uusittu osin alkuperäisessä raakalaudassa, alkuperäinen hirsi kunnostettu ja paljastettu
 - Olohuoneessa alkuperäinen raakalauta maalattu/osin paneloitu, alkuperäinen Porinmatti
 - Hormit korjattu ja tarkastettu
 - Yläkerran pinnat: lattiat ja seinät täysin uusittu
 - Sisä-WC purettu rakenteisiin, kosteus tarkistettu ja wc pinnoitettu sekä kalustettu
 - WC viemärointi uusittu
 - Ulkoportaiden kaiteet vaihdettu
 - Tienpuoleinen sadevesikouru uusittu
 - Toisen kuistin pinnat uusittu ja alapuoleiset tukirakenteet uusittu

Kaiken kaikkiaan paljon rakenteellisia korjauksia tehty, joilla parannettu talon terveyttä ja estetty kosteusvaurioiden syntyminen tai pahentuminen.